

2210 : Accessoires pour Siberia®



Description

Pâte thermo-conductrice : permet une meilleure conduction du froid et améliore la congélation du tube.

Adaptateurs : vendus par paire.



Références

Ref	Standard / Option	Ø ext. tube fer "	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	kg	Désignation
221069	Livré avec Siberia®	-	-	-	0,130	Pâte thermo-conductrice
221025	Option	1/8	10	3/8	0,385	2 x Adaptateur GR I
221026	Livré avec Siberia®	-	12	1/2	0,755	2 x Adaptateur GR II
221027	Livré avec Siberia®	1/4	14 / 15	-	0,345	2 x Adaptateur GR III
221028	Livré avec Siberia®	-	16	5/8	0,340	2 x Adaptateur GR IV
221029	Livré avec Siberia®	3/8	18	-	0,335	2 x Adaptateur GR V
221030	Option	-	20	3/8	0,320	2 x Adaptateur GR VI
221031	Livré avec Siberia®	1/2	22	7/8	0,290	2 x Adaptateur GR VII
221032	Option	-	-	1	0,280	2 x Adaptateur GR VIII
221033	Livré avec Siberia®	3/4	28	-	0,675	2 x Adaptateur GR A

Ref	Standard / Option	Ø ext. tube fer "	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	kg	Désignation
221034	Option	-	-	1.1/8	0,695	2 x Adaptateur GR B
221035	Option	-	32	1.1/4	0,645	2 x Adaptateur GR C
221036	Livré avec Siberia®	1	35	1.3/8	0,575	2 x Adaptateur GR D
221038	Option	1.1/2	-	-	0,315	2 x Adaptateur GR F
221037	Livré avec Siberia®	1.1/4	42	-	0,430	2 x Adaptateur GR E
221039	Option	-	54	2.1/8	0,190	2 x Adaptateur GR G

